



SAFETY NAZIF

Bölüm 5: Riskler ve Azaltma Yöntemleri





Riskler ve Azaltma Yöntemleri

Genel Güvenlik Gereklilikleri

- Takımda departman ayrımı yapmadan herkes güvenlik kurallarına uymalıdır.
- Atölyede koşu veya el şakaları hiçbir zaman izin verilmemelidir.
- Tüm aletler, koruyucu ekipmanlar güvenli kullanım için güvenlik adımlarını takip ederek kullanılmalıdır.
- Safety Kaptanı'nın talimatları dinlenmeli ve itiraz edilmemelidir.

Riskler ve Alet kullanımı

Genel Aletlerin Kullanımında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Yapılacak işe uygun olmalı
- Bakımlı olmalı
- Bakımı yetkili kişiler tarafından yapılmalı
- Uygun yerde muhafaza edilmeli
- Arızalı olan el aletleri derhal değiştirilmeli veya onarılmalı
- Sapları uygun olmalı, kolayca çıkmamalı, çatlak kırık olmamalı
- Sapları yağlı ve kaygan olmamalı
- Boru ve çubuk gibi rastgele uzatma kolu kullanılmamalı
- Küçük parçalarla çalışırken mengene ile tutturulmadan çalışılmamalı
- Çalışan makineler durdurulmadan el aleti ile müdahale edilmemeli

Tornavida vb. Ekipmanlarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tornavida ile çalışırken yaralanmalara sebep olabileceğinden ve iş süresini uzatabileceğinden aşağıdaki maddelere dikkat edilmelidir.

- Vida başına göre uygun tornavida seçilmeli
- Tornavida saplarının pürüzlenmemesine dikkat edilmeli
- Tornavidaya çekiçle vurulmamalı
- Tornavida ucu keski ucu gibi bilenmemeli
- Tornavida zımba, kama, keski, manivela gibi kullanılmamalı
- Malzeme kol üstünde veya bacakta tutularak tornavida kullanılmamalı





Anahtarlar vb. Ekipmanlarla Çalışırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Ağzı bozulmuş anahtar kullanılmamalı
- Anahtar iterek değil çekerek kullanılmalı
- Küçük ekipmanlar fazla zorlanmamalı
- Anahtara çekiç vurulmamalı
- Ekipman amacı dışında kullanılmamalı

Kesiciler ile Çalışırken Yapılması Gerekenler

- Keski başında oluşacak çapaklar zımparataşı veya eře ile temizlenmeli
- Küçük parçaların sıçrama ihtimaline karşı koruyucu gözlük kullanılmalı
- Keski ve çekiç sıkıca tutulmalı
- Keski başının ve çekiç yüzünün yağlı ve kaygan olmamasına dikkat edilmeli

